

Số: /BCN-BCH

Điện Biên, ngày tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO NHANH

Thiệt hại do thiên tai ngày 10/9/2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục xảy ra mưa lớn lũ, ngập lụt, sạt lở đất đã gây thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn. Tổng hợp thông tin báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện: Mường Chà, Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Điện Biên tổng hợp báo cáo như sau:

I. Tình hình thiệt hại:

1. Về Nhà ở: 40 nhà bị thiệt hại, trong đó:

- 9 nhà bị thiệt hại dưới 30% (huyện Tuần Giáo: 1 nhà bị ngập; huyện Tủa Chùa: 8 nhà);
- 3 nhà di dời khẩn cấp (huyện Mường Chà: 2 nhà; Thành phố Điện Biên Phủ: 1 nhà);
- 28 nhà có nguy cơ cao (huyện Mường Chà: 27 nhà; Thành phố Điện Biên Phủ: 1 nhà).

2. Về Nông nghiệp:

- **Lúa:** 182,26 ha lúa bị ngập úng thiệt hại một phần dưới 30% (huyện Tủa Chùa: 3,26 ha; huyện Điện Biên: 179ha).
- **Rau màu:** 3 ha bị ngập úng (huyện Điện Biên).

3. Thiệt hại về giao thông: 18 tuyến đường bị sạt lở:

- Huyện Tuần Giáo: 3 tuyến

+ Tuyến đường liên xã Rạng Đông - Phình Sáng sạt lở ta luy âm 01 điểm nguy cơ cao sạt lở mất lề và một phần mặt đường nhựa nguy hiểm đến các phương tiện giao thông và người dân qua lại.

+ Tuyến đường liên bản xã Phình Sáng: Bị ngập 01 điểm tại bản Phiêng Hoa dài 60m (điểm ngập sâu nhất 1,3 m) ách tắc cục bộ làm hướng giao thông đi lại của người dân các bản: Phiêng Hoa; Phình Sáng; Khua Trá và các vùng lân cận; 03 điểm đất đá bồi lấp mặt đường giao thông đi lại khó khăn.

+ Tuyến đường liên bản xã Quài Tở Hua Ca – Thẳm Pao: 08 điểm sạt lở Taluy dương khối lượng khoảng 70 m³; 02 Taluy âm đã sạt và nguy tiếp tục bị sạt.

- Thành phố Điện Biên Phủ: 2 tuyến

+ Trên tuyến (đường Tà Lèng đi Mường Phăng đoạn qua địa phận bản Nà Nghè, xã Tà Lèng 04 điểm;

+ Xã Pá Khoang: 02 điểm sạt lở đất Tà luy dương tuyến đường vào UBND xã Pá Khoang (khu vực bản Bó);

- Huyện Tủa Chùa: 9 tuyến:

+ Tuyến đường giao thông Trung Thu -:- Trung Phàng Khồ bị sạt lở 06 điểm taluy dương với chiều dài khoảng 100m chiều dài với khối lượng 300m³

+ Tuyến đường từ trung tâm xã Tủa Thành -:- Tà Huổi Tráng bị sạt lở 02 điểm taluy dương với chiều dài khoảng 30m chiều dài với khối lượng 250m³

+ Tuyến đường giao thông từ Mường Đun -:- Bản Kép bị sạt 07 điểm taluy dương với chiều dài khoảng 104m chiều dài với khối lượng 500m³.

+ Tuyến đường Sính Phình - Tả Phìn bị sạt lở 02 điểm taluy dương với chiều dài khoảng 30m chiều dài với khối lượng 400m³

+ Tuyến đường Thị trấn - Sính Phình bị sạt lở 01 điểm taluy dương với chiều dài khoảng 15m chiều dài với khối lượng 200m³

+ Tuyến đường Thị trấn - Đê Dê Hu - Sính Phình bị sạt lở 12 điểm taluy dương với chiều dài khoảng 50m chiều dài với khối lượng 400m³

+ Tuyến đường Thôn 3 - Ngã bảy Sính Phình bị sạt lở 03 điểm taluy dương với chiều dài khoảng 20m chiều dài với khối lượng 300m³

+ Tuyến đường giao thông từ Thôn Páo Tỉnh Làng 1 - Cụm dân cư Thôn Háng suà bị sạt lở taluy dương với tổng chiều dài hơn 40m,

+ Tuyến đường Từ Kẽ Cải - Từ Ngài 2 - Từ Ngài 1 - Háng Trở sạt lở 3 điểm với khối lượng khoảng 300m³.

- Huyện Điện Biên: 3 tuyến:

+ Đường giao thông từ Trung tâm xã đi bản Pa Thơm, xã Pa Thơm bị sạt lở đất, đá taluy dương, khối lượng ước khoảng 25m³.

+ Đường từ trung tâm xã đi bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm bị sạt lở đất, đá taluy dương và bụi tre xuống đường, khối lượng ước khoảng 25m³.

+ Đường từ ngã ba QL279 đi trung tâm xã Na U, bị đất, đá taluy dương sạt lở xuống đường, khối lượng ước khoảng 220m³.

- Huyện Mường Nhé: 1 tuyến: Tại bản Tá Sú Linh, xã Sín Thầu đường bê tông vào bản bị nứt chiều dài 6m, rộng nứt mặt đường khoản 30 cm có nguy cơ sạt lở cao.

4. Về Giáo dục: 1 điểm trường bị thiệt hại: Trường Mầm non số 2, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà bị sạt lở taluy âm phía trước trường, chiều dài sạt khoảng 30m.

5. Về Thủy lợi: 2 công trình bị thiệt hại (Huyện Tủa Chùa):

- Tuyến kênh thủy nông Đê Bầu, xã Trung Thu bị sạt đứt gãy khoảng 50m (Điểm sạt đằng sau nhà máy thủy điện Đê Bầu, xã Trung Thu).

- Đầu mối kênh mương thủy lợi Nà Xa bị đất đá vùi lấp gây hư hỏng nhiều điểm.

6. Về Công nghiệp: 01 cột điện hạ thế bị đổ tại bản Háng Khúa xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo.

7. Thiệt hại khác:

Huyện Tủa Chùa: Mưa lớn làm sạt ta luy dương đất đá sạt vào khu nhà điều hành của thủy điện Đê Bầu xã Trung Thu, khối lượng đất đá khoảng 500m³.

Ước tổng thiệt hại khoảng: 4.702,9 triệu đồng.

II. Công tác ứng phó, khắc phục:

Hiện tại Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với UBND các xã, các đơn vị xuống cơ sở xác minh thiệt hại và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cấp cơ sở giúp đỡ các gia đình sửa chữa, khắc phục nhà ở, hướng dẫn người dân khắc phục thiệt hại về cây trồng để ổn định cuộc sống; bố trí nhân lực, máy móc hốt dọn sạt lở trên các tuyến đường đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Trên đây là báo cáo nhanh cập nhật thiệt hại đến 17h00 ngày 10/9/2024 do thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

Nơi nhận:

- VP.BCĐ QG về PCTT;
 - TT Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
 - Sở NN & PTNT;
 - LĐ. BCH PCTT-TKCN tỉnh;
 - Cục thống kê tỉnh;
 - Lưu: VT.
- (b/c)

**TL. TRƯỞNG BAN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Đặng